

SICHERHEITSHINWEIS BREMSSWIVEL

Vereinzelt haben scharfkantige Ösen der Swivels an den Acro-Handles zur Mantelbeschädigungen der Bremsleinen geführt. Davon sind nicht alle Swivel betroffen, da nur eine Serie nicht vollständig entgrateter Durchlaufösen betroffen ist. Durch rechtzeitige Erkennung, kam es dabei zu keinen schwerwiegenden Problemen.

Wir bitten dich deshalb vor deinem nächsten Flug, zu überprüfen ob es zu Abnutzungserscheinungen oder Beschädigung der Bremsleine durch den Swivel gekommen ist. U-turn hat gleich doppelt reagiert und poliert nun die Ösen vor Einbau in Handarbeit. Zusätzlich werden die Bremsleinen mit einem zusätzlichen Scheuerschutz aus Leder ausgestattet.

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
Fly safe have fun – Dein U-Turn Team

