

## SICHERHEITSMITTEILUNG GUMMIS RETTERFACH-ABDECKUNG RX3

In vereinzelt Fällen haben sich die fixier-Gummis der Retterfach-Abdeckung an den Plastik-Unterlagsscheiben aufgescheuert. Die Verschluss-Splinten des Retterfachs werden durch zwei Gummischlaufen geführt die im Inneren mittels Plastik-Unterlagsscheiben fixiert sind. Anfänglich wurden dafür dünnwandige Ringe verwendet, die durch die Scharfkantige Innenseite zur Verletzung der Gummis führen konnten. Diese wurden später durch dickere Scheiben ersetzt, wodurch die Gefahr behoben werden konnte. Wir bitten dich vor deinem nächsten Flug, zu überprüfen ob es zu Abnutzungserscheinungen oder Beschädigung an der besagten Stelle gekommen ist. Sollten die Gummis Beschädigungen aufweisen, bitten wir dich uns auf [info@u-turn.de](mailto:info@u-turn.de) zu kontaktieren.

### **BEMERKUNG:**

Grundsätzlich möchten wir dich an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass die Prüfung des Retterfach-Verschluss auch Teil des Vorflug-Checks ist. Regelmäßig müssen dabei auch die Gummis überprüft werden.

Fly safe have fun  
Dein U-Turn Team

